




特徴

ばね座金が六角ボルトに組込まれており、脱落する事はありません。組込み式になっているので、作業効率も向上します。

六角トリマー P=2とも呼ばれます。

寸法図



寸法表

d1	ピッチ	k	s	e	d2
M4	0.7	2.8	7	7.74	7
M5	0.8	3.5	8	8.87	8.5
M6	1	4	10	11.05	11.5
M8	1.25	5.5	13	14.38	14.5
M10	1.5	7	17	18.9	17.5
M12	1.75	8	19	21.1	20.5
M16	2	10	24	27.7	26.5